

Типичные нарушения выявленные при реализации синтетических моющих средств для стирки.

Несоответствие обязательных для соблюдения требований, ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия»

по качеству (пункт 3.1.5):

показатель «моющая способность» ниже установленной нормы.

по безопасности (пункт 3.1.4):

превышение показателя «пенообразующая способность».



Вводят в заблуждение потребителя продукции, относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключают риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах.