

Типичные нарушения выявляемые в ходе надзорных мероприятий соблюдения требований ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Могилевской областной инспекцией Госстандарта проводятся мероприятия направленные на выявление и изъятия с рынка Могилевской области продукции не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». В ходе надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения.

Нарушения по маркировке: отсутствует наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);

- в сопроводительной документации отсутствуют сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии.

Нарушения по безопасности: по механической безопасности (устойчивость при нагрузке, по необходимому уровню защиты от травм при эксплуатации изделий мебели, по отсутствию недопустимого риска возникновения опасности падения детей, ущемлению частей тела при эксплуатации (расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца), наличие зазора между отдельными горизонтальными или вертикальными элементами ограждения); по химической безопасности (поверхность кромки мебельной детали (полки) из древесно-плитного материала не имеет защитного или защитно-декоративного покрытия);

- наличие продукции без документов об оценке соответствия;

- наличие в реализации продукции, ранее запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.



Фото 1 – нарушения по механической безопасности, которая должна обеспечиваться необходимым уровнем защиты от травм при эксплуатации мебели (в том числе отсутствие острых выступающих частей и заусенцев): фактически имеются острые выступающие части в местах сварных соединений и заусенцы в технологических отверстиях царги каркаса стульев. **Запрещено к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь предписанием Госстандарта №06-18-123/66 от 31.01.2022.**

Фото 2 – нарушение по показателю механической безопасности «устойчивость»: стойка должна быть устойчива при нагрузке на открытую полку не менее 1,0 даН, фактически теряет устойчивость при 0,60 даН. Запрещено к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь предписанием Госстандарта №06-18-123/65 от 31.01.2022.

