

Типичные нарушения выявляемые в ходе надзорных мероприятий соблюдения требований ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Могилевской областной инспекцией Госстандарта проводятся мероприятия направленные на выявление и изъятия с рынка Могилевской области продукции не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». В ходе надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения.

Средства индивидуальной защиты

Нарушения по маркировке: отсутствует информация для потребителя.

Нарушения по безопасности: по показателям «стойкость к истиранию»; «сопротивление порезу»; «стойкость к прожиганию»; «стойкость к истиранию»; «стойкость к проколу»; электрическая изоляция сварных щитков; регулировка щитков защитных лицевых;

- наличие в реализации продукции, ранее запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь;
- наличие продукции без документов об оценке соответствия.

Фото 1 – нарушение по требованиям безопасности: регулировка щитков защитных лицевых должна осуществляться без снятия изделия с головы, при этом крепление на голове не должно смещаться, фактически регулировка наголовного крепления осуществляется при снятом с головы щитке; по требованию к электрической изоляции сварных щитков: ток утечки должен быть не более 1,2 мА, фактически, показатели полученные в результате испытаний превышают установленную норму. **Запрещено к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь предписанием Госстандарта №06-11-123/570 от 08.06.2022.**



Фото 2 – нарушение по показателю безопасности «стойкость к истиранию»: при норме не менее 500 циклов составил (101 ± 5) цикл. **Запрещено к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь предписанием Госстандарта № 06-11-123/568 от 08.06.2022.**

Фото 3 - нарушение по показателям безопасности: показатель «стойкость к проколу» при норме не менее 22 Н составил $(11,7 \pm 0,2)$ Н; показатель «сопротивление порезу» при норме не менее 6 Н/мм составил $(1,72 \pm 0,06)$ Н/мм. Запрещено к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь предписанием Госстандарта №06-11-123/568 от 08.06.2022.

