

Типичные нарушения выявляемые в ходе надзорных мероприятий соблюдения требований ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия»

Могилевской областной инспекцией Госстандарта проводятся мероприятия направленные на выявление и изъятия с рынка Могилевской области продукции не соответствующей требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия». В ходе надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения.

Нарушение по безопасности: показатель «пенообразующая способность».

Нарушение по качеству: показатель «моющая способность».

Фото 1 – нарушение по показателю «моющая способность»: показатель составил $42,1 \pm 4,5\%$ при норме 85%. Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее качества. Действие документов об оценке соответствия прекращено предписанием Госстандарта №06-11-23/579 от 13.06.2022.

